


## CERTIF. DE INSPECCION

LMP0001

Punto de control R1



Referencia	Muestra	Operario	Mitutoyo
Equipo de medida	Surftest	Comentario	Ver2.00
Norma	ISO 1997	N	1
Perfil	R	Cut-Off	2.5mm
$\lambda_s$	8 $\mu$ m	Filtro	GAUSS
Ra	0.114 $\mu$ m		
Rq	0.144 $\mu$ m		
Rz	0.959 $\mu$ m		

Copyright (C) 2013 Mitutoyo Corporation

Fecha 22/01/20

